

LAPORAN KERUSAKAN PREVENTIVE

PKS PT. KARANGJUANG HIJAU LESTARI

NO.	KERUSAKAN	DESKRIPSI	TINGKATAN	STATUS	PELAPOR	DEPARTEMEN	TEKNISI	TANGGAL
1.	Tolong Tambahkan penerangan ST. Bunch Press	-	MEDIUM	Menunggu Konfirmasi	Dayu Alfaridh	Dep. Proses	-	2024-11-29 20:04:43
2.	Tolong buat penutup keluaran bunch press 1 2 & 3	-	MEDIUM	Menunggu Konfirmasi	Dayu Alfaridh	Dep. Proses	-	2024-11-29 20:01:34
3.	Tolong tambahkan penerangan diatas press no.4	-	MEDIUM	Menunggu Konfirmasi	Dayu Alfaridh	Dep. Proses	-	2024-11-29 19:12:02
4.	Tolong Aktifkan distributing Thereser 2 dan 3	-	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Dayu Alfaridh	Dep. Proses	-	2024-11-29 19:07:24
5.	Tolong perbaiki elevator no.3 bagian bawah (body koyak, bnyak brondolan lolos)	-	MEDIUM	Menunggu Konfirmasi	Dayu Alfaridh	Dep. Proses	-	2024-11-29 19:04:48
6.	Tolong kejarkan perbaikan Vibrating COT No.2	-	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Dayu Alfaridh	Dep. Proses	-	2024-11-29 19:01:48
7.	Tolong Ganti platform atas thereser no.3 Sudah Keropos	-	CRITICAL	Menunggu Konfirmasi	Dayu Alfaridh	Dep. Proses	-	2024-11-29 18:44:52
8.	Tolong Las Pipa Steam Ke KSD diatas Valve Hydrant Kernel Plant	-	CRITICAL	Menunggu Konfirmasi	Dayu Alfaridh	Dep. Proses	-	2024-11-29 18:41:30
9.	Ganti pipa chut keluaran dari vibrating sludge tank no 2	Sudah banyak yang bocor	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-24 02:51:03
10.	Perbaiki pompa waduk lama	-	CRITICAL	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-24 02:49:45


NO.	KERUSAKAN	DESKRIPSI	TINGKATAN	STATUS	PELAPOR	DEPARTEMEN	TEKNISI	TANGGAL
11.	Tambal valve pompa claybath	Bodi valve bocor di tandai karung	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-24 02:48:44
12.	Rapikan kabel belakang panel loadingramp	Supaya pintu panel belakang bisa di tutup	MEDIUM	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-24 02:47:38
13.	Cek bodi rebusan no 2	Steam keluar dari bodi rebusan atas dekat pintu	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-24 02:46:23
14.	Tambal pipa steam inlet rebusan no 3	-	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-24 02:45:25
15.	Tolong tutup lubang lantai peron area pintu no 4, 6 dan 13	Banyak brondolan yang jatuh ke lantai loadingramp bawah	MEDIUM	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-24 02:44:37
16.	Tambal bodi konveyor cangkang	-	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-23 17:19:30
17.	Rekond pengunci pintu no 1 rebusan bagian belakang	Bentuknya sudah mulai bulat	CRITICAL	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-23 17:17:40
18.	Ganti besi ump pintu no 17 sudah bengkok	Pintu susah untuk dibuka	CRITICAL	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-23 17:15:57
19.	Pasangkan penahan buah pintu loadingramp no 1	-	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-23 17:14:20
20.	Tambal chut bypas bunchfeed ke bottom kros	Ada yg bocor	CRITICAL	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-22 04:00:09
21.	Tolong perbaiki valve drain BPV	-	CRITICAL	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-22 03:58:44
22.	Tolong perbaiki valve steam trap turbin	Banyak steam keluar dari pipa pembuangan	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-22 03:58:02
23.	Tolong perbaiki packing valve steam trap turbin	Paking bocor	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-22 03:57:00



NO.	KERUSAKAN	DESKRIPSI	TINGKATAN	STATUS	PELAPOR	DEPARTEMEN	TEKNISI	TANGGAL
24.	Perbaiki pipa air yang diatas rebusan no 3	Ada yang bocor	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-22 03:55:56
25.	Pasang plat penutup bak balance tank CST no 2	Air dari uap CST no 2 menetes ke lantai bawah	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-22 03:53:19
26.	Perbaiki drat pipa hidrant ST kernel	-	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-22 03:51:56
27.	Perbaiki bearing pompa waduk baru	Bearing sudah pecah	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-22 03:48:29
28.	Perbaiki bodi pompa waduk lama	Ada bagian yang retak	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-22 03:47:27
29.	Perbaiki talang vibrating buffer tank no 2	Vibrating sering sumbat	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-22 03:45:06
30.	Ganti valve tanki solid	Sudah tidak berfungsi, penting untuk proses pembuangan solid	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-22 03:43:57
31.	Tambahkan mesh vibrating bekas ke wiremesh vibrating bunchpress	Sampah lolos dari wiremesh dan menyumbat	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-22 03:42:55
32.	Perbaiki jembatan centilevel rebusan bagian depan	Ada bagian yang sudah retak	CRITICAL	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-22 03:41:50
33.	Perbaiki pintu loadingramp no 12	Susah untuk di buka	CRITICAL	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-22 03:40:57
34.	Perbaiki Valve Pengisian Solar	-	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Fatimah R. Soyo	PKS KHL	-	2024-11-11 14:05:44
35.	Pasangkan besi plate di bawah dish capstan transfer loadingramp	Agar sambungan seling tidak sangkut ke besi bawah saat area	MEDIUM	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-10 04:23:03
36.	Tambahkan plat untuk lantai area sprocket conveyor JJK	-	MEDIUM	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-10 02:37:59



NO.	KERUSAKAN	DESKRIPSI	TINGKATAN	STATUS	PELAPOR	DEPARTEMEN	TEKNISI	TANGGAL
37.	Tambal pipa steam ST. Bunchpress	Pipa steam bocor	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-10 02:35:41
38.	Perbaiki besi ump pintu loadingramp no 8 dan 18	Kondisi besi ump sudah melengkung	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-09 00:17:19
39.	Pasang handrail pintu loadingramp bagian sisi samping	Pintu no 14, 15 dan 17 tidak ada handrail bagian samping	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-09 00:13:13
40.	Tolong buat handle untuk buka tutup pintu loadingramp	Ada 7 pintu yang handlenya tidak normal	MEDIUM	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-09 00:08:49
41.	Perbaiki packing valve steam trap subblowing boiler	-	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-08 20:20:50
42.	Pasang packing di sela-sela antara bodi under thresher dengan thresher no 1 dan 2	Ada minyak yang merembes dari sela-sela	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-08 20:09:11
43.	Perbaiki chutt keluaran dari thresher no 1 dan 2	Sudah berlubang dan keropos	MEDIUM	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-08 20:05:40
44.	Perbaiki bodi samping pintu loadingramp no 3 lasannya lepas	Banyak berondolan yang jatuh kebawah	MEDIUM	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-08 20:02:34
45.	Buka pipa 10" yang dari balance tank cst no 1 ke cst no 2	Pipa sudah tidak digunakan	LOW	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-08 20:00:43
46.	Pasang level switch masing-masing pompa COT	Tolong pasang level swith dengan level yang berbeda pada masing-masing pompanya	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-08 19:49:57
47.	Perbaiki HM bunch press no 1 dan 2	HM bunch press no 1 dan 2 tidak beroperasi	MEDIUM	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-08 19:48:18
48.	Tambal pipa steam inlet rebusan no 2	-	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-08 19:46:33

NO.	KERUSAKAN	DESKRIPSI	TINGKATAN	STATUS	PELAPOR	DEPARTEMEN	TEKNISI	TANGGAL
49.	Perbaiki packing/gasket valve steam inlet rebusan no 2	Steam keluar dari sela-sela valve	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-08 19:45:00
50.	Pasang kupingan setiap lori pengolahan	Dibutuhkan sebagai tempat mengkaitkan seling saat menarik lori	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Bambang Harianto	Dep. Proses	-	2024-11-08 19:31:02
51.	Perbaikan Lori Buah No. 2	Segera lakukan perbaikan utk menunjang kelancaran proses Olah TBS	HIGH	Menunggu Konfirmasi	Fatimah R. Soyo	PKS KHL	-	2024-10-28 10:27:15
52.	KIT Transmisi Fuso sudah Aus	Transmisi keras dan sering netral	HIGH	Selesai	Fatimah R. Soyo	PKS KHL	Kukuh Ismayono	2024-10-24 14:38:37
53.	Las dan perbaiki talang air sortasi	Mulai merusak cor lantai yg baru di perbaiki bulan lalu	HIGH	Menunggu Konfirmasi	M. Hasan Huda	Dep. Sortasi	-	2024-10-18 18:24:53
54.	Perbaikan cyclone ltds	Kebocoran	MEDIUM	Selesai	Harles Darwin	PKS KHL	-	2024-10-12 05:45:42


LAMPIRAN KERUSAKAN


NO.	KERUSAKAN	SEBELUM	SESUDAH
1.	Tolong Tambahkan penerangan ST. Bunch Press		-
2.	Tolong buat kan penutup keluaran bunch press 1 2 & 3		-
3.	Tolong tambahkan penerangan diatas press no.4		-
4.	Tolong Aktifkan distributing Thereser 2 dan 3		-

NO.	KERUSAKAN	SEBELUM	SESUDAH
5.	Tolong perbaiki elevator no.3 bagian bawah (body koyak, bnyak brondolan lolos)		-
6.	Tolong kejarkan perbaikan Vibrating COT No.2		-
7.	Tolong Ganti platform atas thereser no.3 Sudah Keropos		-
8.	Tolong Las Pipa Steam Ke KSD diatas Valve Hydrant Kernel Plant		-
9.	Ganti pipa chut keluaran dari vibrating sludge tank no 2	-	-


NO.	KERUSAKAN	SEBELUM	SESUDAH
10.	Perbaiki pompa waduk lama		-
11.	Tambal valve pompa claybath		-
12.	Rapikan kabel belakang panel loadingramp	-	-
13.	Cek bodi rebusan no 2		-
14.	Tambal pipa steam inlet rebusan no 3		-
15.	Tolong tutup lubang lantai peron area pintu no 4, 6 dan 13	-	-

NO.	KERUSAKAN	SEBELUM	SESUDAH
16.	Tambal bodi konveyor cangkang		-
17.	Rekond pengunci pintu no 1 rebusan bagian belakang		-
18.	Ganti besi ump pintu no 17 sudah bengkok	-	-
19.	Pasangkan penahan buah pintu loadingramp no 1		-
20.	Tambal chut bypass bunchfeed ke bottom kros		-
21.	Tolong perbaiki valve drain BPV		-
22.	Tolong perbaiki valve steam trap turbin	-	-

NO.	KERUSAKAN	SEBELUM	SESUDAH
23.	Tolong perbaiki packing valve steam trap turbin		-
24.	Perbaiki pipa air yang diatas rebusan no 3		-
25.	Pasang plat penutup bak balance tank CST no 2	-	-
26.	Perbaiki drat pipa hidrant ST kernel		-
27.	Perbaiki bearing pompa waduk baru		-
28.	Perbaiki bodi pompa waduk lama		-
29.	Perbaiki talang vibrating buffer tank no 2	-	-

NO.	KERUSAKAN	SEBELUM	SESUDAH
30.	Ganti valve tanki solid	-	-
31.	Tambahkan mesh vibrating bekas ke wiremesh vibrating bunchpress	-	-
32.	Perbaiki jembatan centilevel rebusan bagian depan	-	-
33.	Perbaiki pintu loadingramp no 12	-	-
34.	Perbaiki Valve Pengisian Solar		-
35.	Pasangkan besi plate di bawah dish capstan transfer loadingramp		-
36.	Tambahkan plat untuk lantai area sprocket conveyor JJK		-

NO.	KERUSAKAN	SEBELUM	SESUDAH
37.	Tambal pipa steam ST. Bunchpress		-
38.	Perbaiki besi ump pintu loadingramp no 8 dan 18		-
39.	Pasang handrail pintu loadingramp bagian sisi samping		-
40.	Tolong buat handle untuk buka tutup pintu loadingramp		-
41.	Perbaiki packing valve steam trap subblowing boiler		-
42.	Pasang packing di sela-sela antara bodi under theresher dengan theresher no 1 dan 2		-

NO.	KERUSAKAN	SEBELUM	SESUDAH
43.	Perbaiki chutt keluaran dari theresher no 1 dan 2		-
44.	Perbaiki bodi samping pintu loadingramp no 3 lasannya lepas		-
45.	Buka pipa 10" yang dari balance tank cst no 1 ke cst no 2		-
46.	Pasang level switch masing-masing pompa COT	-	-
47.	Perbaiki HM bunch press no 1 dan 2	-	-
48.	Tambal pipa steam inlet rebusan no 2		-
49.	Perbaiki packing/gasket valve steam inlet rebusan no 2		-
50.	Pasang kupingan setiap lori pengolahan	-	-
51.	Perbaiki Lori Buah No. 2		-

N0.	KERUSAKAN	SEBELUM	SESUDAH
52.	KIT Transmisi Fuso sudah Aus		
53.	Las dan perbaiki talang air sortasi		-
54.	Perbaiki cyclone ltds		-